

Návod na použitie

SK

Spájkovacie pero

4731565 - 230V / 30W



4731566 - 230V / 60W



4731567 - 230V / 100W



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Prístroj smie byť používaný výhradne zo siete 230V / 50Hz.
- Pred začatím práce skontrolujte stav prístroja, najmä sieťového prívodu.
- Prístroj chráňte pred vlhkom.
- Do prístroja nesmie vniknúť nečistota ani cudzie predmety.
- Opravy nevykonávajte svojpomocne.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vyberte vidlicu zo zásuvky.
- Nedotýkajte sa kábla alebo pera mokrými rukami.
- Nikdy neodpájajte prístroj ťahom za kábel.
- Udržujte kábel z dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky, ak ho nepoužívate, alebo pri čistení.
- Nikdy sami nenahradzujte poškodené prepojavacie káble. Vždy odpojte zariadenie elektrickej siete a dajte do opravy špecialistom.
- Nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých a výbušných materiálov alebo plynov, hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nikdy nespájajte elektrické komponenty, ktoré sú pod napätím. Zariadenie vždy odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či nie je pod napätím.

POPIS ZARIADENIA

Spájkovacia pero je vhodné pre rôzne použitie, napríklad pre osadzovanie dosiek s plošnými spojmi súčiastkami alebo na spájkovanie a spájanie rôznych kovov a drôtov.

1 - úchyt pera

2 - skrutka držiace spájkovací hrot

3 - spájkovací hrot



POUŽITIE

- Pred použitím vždy skontrolujte, či je spájkovací hrot je pevne inštalovaný a v dobrom stave. Používajte vždy čistý hrot, čistenie vykonajte utretím hrotu do vlhkej hubky. Spájkovací hrot dosahuje veľmi vysokých teplôt. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou alebo s ostatnými časťami tela.
- Nezahrievajte tekutiny, riziko úrazu elektrickým prúdom. Olovo je materiál toxický, takže pri spájkovaní by ste nemali jesť, piť a fajčiť. Po spájkovaní si dôkladne umyte ruky.
- Vložte spájkovacie pero do stojanu, alebo pevne uchopte
- Pripojte napájací kábel do zásuvky 230 V / 50 Hz
- Vyčkejte na zahriatie hrote
- Hrotom pájejte cín na mieste kde chcete spájkovať.
- Odkloňte hrot od spájkovaného miesta a nechajte miesto vychladnúť. Lhkým fúkaním môžete chladnutia urýchliť.
- V prípade potreby očistite spájkovací hrot, ak je ešte horúci, utrite vlhkou hubkou.
- Po dokončení práce pero vložte do držiaka / stojana a vyťahnite zo siete.

VÝMENA SPÁJKOVACIEHO HROTU

- Odpojte napájací kábel a počkajte až spájkovacie pero vychladne.
- Povoľte skrutky, ktoré držia spájkovací hrot.
- Odstráňte spájkovací hrot sa a vložte nový spájkovací hrot.
- Utiahnite skrutky.
- Uistite sa, že spájkovací hrot je správne upevnený.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Kód	4731565	4731566	4731567
Príkonnosť (W)	30	60	100
Napájacie napätie	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Rozmery	210 x 30 mm	220 x 30 mm	270 x 30 mm
Prívodný vodič	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Teplota hrotu	až 450 °C	až 450 °C	až 450 °C

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 09/18_02